



**Manifestações patológicas,  
comportamento mecânico e vida útil  
de componentes de concreto**

Romilde Almeida de Oliveira  
Professor, D.Sc.

Recife, 05.abril.2021

---

---

---

---

---

---

---

---

1

**Conteúdos**

Fundações: Sapatas de fundação  
                  Blocos de coroamento

Pilares

Vigas

Lajes

Vida útil

Considerações Gerais

---

---

---

---

---

---

---

---

2

**Sapatas de Fundação**

---

---

---

---


---

---

---

---

3



---

---

---

---

---

---

---

---

4



---

---

---

---

---

---

---

---

5



---

---

---

---


---

---

---

---

6



7

---

---

---


---

---

---

---

---



8

---

---

---

---

---

---

---

---



9

---

---

---


---

---

---

---

---



10

---

---

---

---

---

---

---

---



11

---

---

---

---

---

---

---

---



12

---

---

---

---

---

---

---

---



13

---

---

---


---

---

---

---

---



14

---

---

---

---

---

---

---

---



15

---

---

---

---

---

---

---

---



16

---

---

---

---

---

---

---



17

---

---

---

---

---

---

---



18

---

---


---

---

---

---

---



19

---

---

---

---

---

---

---

---



20

---

---

---


---

---

---

---

---



21

---

---

---

---

---

---

---

---

**Exempção nº 40 ( continuação da página anterior )**  
**TIPO DE ESTRUTURA:** Blocos sobre 4 tubulões, em uma ponte sobre um rio.  
**FISSURACÃO:** Fissuras horizontais nas 4 faces laterais dos blocos.

**ESQUEMA:**

Mapeamento das fissuras em uma face do bloco.

Detalhe da fissura horizontal na face do bloco

22

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**CAUSAS DA FISSURACÃO:** As barras do fundo do bloco não são dobradas até o topo do bloco. Isso cria uma fissura horizontal logo acima das pontas das barras dobradas. O bloco tem 2,2m de altura e as barras da armadura do fundo do bloco têm uma dobra de apenas 50cm na face lateral do bloco.

**Certo:** Armadura até o topo do bloco

**Errado:** Dobra curta das barras inferiores do bloco

**Fissura horizontal** logo acima das pontas das barras dobradas

**Barras com dobra curta**

**SOLUÇÃO:** Detalhar os ferros inferiores do bloco até o topo. Isso evita as fissuras horizontais das faces laterais do bloco.

23

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**OBSERVAÇÃO:** O concreto especificado no projeto, para o bloco, foi de  $f_{ck} > 15 \text{ MPa}$ . Esse concreto, com pouco cimento e muita água, é poroso e permite também uma corrosão rápida das armaduras. É um erro usar concreto com baixo teor de cimento nos blocos dentro de rios. A durabilidade do bloco é aumentada pelo uso de um bom concreto.

Sugere-se o uso de concreto com  $f_{ck} > 30 \text{ MPa}$  e com:

- teor de cimento  $> 380 \text{ kg/m}^3$  e
- teor de micro-silica  $> 17 \text{ kg/m}^3$

24

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---



25

---

---

---


---

---

---

---

---



26

---

---

---


---

---

---

---

---



27

---

---

---


---

---

---

---

---



28

---

---


---

---

---

---

---



29

---

---


---

---

---

---

---



30

---

---

---

---

---

---

---



31

---

---

---


---

---

---

---

---



32

---

---

---


---

---

---

---

---



33

---

---

---

---

---

---

---

---



34

---

---

---

---

---

---

---

---



35

---

---

---

---

---

---

---

---



36

---

---

---

---

---

---

---

---



37

---

---

---


---

---

---

---

---



38

---

---

---


---

---

---

---

---



39

---

---

---


---

---

---

---

---



40

---

---

---


---

---

---

---

---



41

---

---

---

---

---

---

---

---



42

---

---

---


---

---

---

---

---



43

---

---

---


---

---

---

---

---



44

---

---

---


---

---

---

---

---



45

---

---

---


---

---

---

---

---



46

---

---

---


---

---

---

---

---



47

---

---

---


---

---

---

---

---



48

---

---

---


---

---

---

---

---



49

---

---

---


---

---

---

---

---



50

---

---

---


---

---

---

---

---



51

---

---

---

---

---

---

---

---



# Confinamento com fibra de carbono

55

---

---


---

---

---

---

---



56

---

---

---

---

---

---

---



57

---

---


---

---

---

---

---



58

---

---

---


---

---

---

---

---



59

---

---

---

---

---

---

---

---



60

---

---

---


---

---

---

---

---



61

---

---

---


---

---

---

---

---



62

---

---

---

---

---

---

---

---



63

---

---

---

---

---

---

---

---



64

---

---

---

---

---

---

---

---



65

---

---

---

---

---

---

---

---



66

---

---

---


---

---

---

---

---



67

---

---

---

---

---

---

---



68

---

---

---

---

---

---

---



69

---

---

---

---

---

---

---

Reforço com fibra de carbono



70

---

---

---

---

---

---

---

---



Reforço de laje de instalação Industrial para permitir a instalação de novos equipamentos

71

---

---

---

---

---

---

---

---



Reforço para permitir a execução de furos para instalação de novos equipamentos

72

---

---

---

---

---

---

---

---

**Limitações da fibra de carbono**

- Frente a elevadas temperaturas
- A cargas de impactos

73

---

---

---

---

---

---

---

---

**Vida útil**

74

---

---

---

---


---

---

---

---

Tipos e incidência de fissuras em concreto armado (DAL MOLIM, 1988)



75

---

---

---

---

---

---

---

---

Gráfico que relaciona as principais causas de patologias (COUTO, 2007)



76

---

---

---

---

---

---

---

---

**CONSIDERAÇÕES GERAIS**

77

---

---

---

---

---

---

---

---

**Evolução da NB 1**

CONCEITO	NB 1:1960	NBR 6118:1978	NBR 6118:2003 e 2014
<b>fck (ou <math>\sigma_c</math>)</b>	Usual: 15 MPa Máximo: 22 MPa	Usual: 18 MPa -	Usual: 25 a 35 MPa Mínimo: 20 MPa
<b>Cobrimento</b>	Pilares: 1.5 cm Vigas: 1.0 cm Lajes: 0.5 cm	Pilares: 2.0 cm Vigas: 1.5 cm Lajes: 1.0 cm	Pilares: (2.5+1) cm Vigas: (2.0+1) cm Lajes: (1.5+1) cm
<b>Durabilidade</b>	Não considera	Não considera	Considera
<b>Arm. de pilares</b>	1	~ 1.3 x	~ 1.3 x
<b>Modelos estruturais</b>	Cálculo manual Início do uso de mainframes	Uso de microcomputadores	Consolidação
<b>Meio ambiente</b>	Não considera	Considera	Considera

78

---

---

---

---

---

---

---

---

### Consequências da NBR 6118/2014

Conclusão: Edifícios produzidos antes de 1980 se encontram sob suspeição, requerem vistorias para caracterização do seu estado atual e definição da origem dos tempos para o estabelecimento de um cronograma de manutenção. Este limite pode ser estendido para as edificações com idade superior a 10 anos, considerando os 5 anos iniciais de responsabilidade da construtora e mais 5 anos que é o intervalo usual previsto nas leis de manutenção.

79

---

---

---

---

---

---

---

---

### Campo de aplicação

- Trabalho de reabilitação e restauração
- Mudanças de uso da estrutura
- Mudanças para adaptação de normas
- Defeitos de projeto e construção

80

---

---

---

---

---

---

---

---

“25% dos proprietários de estruturas estão insatisfeitos com os desempenhos dos reparos e proteção dos materiais dentro de 5 anos;

75% insatisfeitos dentro de 10 anos.”

(CONREPNET, Novembro, 2004)

81

---

---

---

---

---

---

---

---

A experiência obtida com desabamentos permite definir os seguintes fatores de risco das construções:

- (a) a insuficiente resistência da construção original;
- (b) a adoção de materiais inadequados;
- (c) o uso de técnicas de construção incorretas;
- (d) as alterações das construções;
- (e) as agressões do meio ambiente;
- (f) a falta de manutenção.

---

---

---

---

---

---

---

---

82



[romildealmeida@gmail.com](mailto:romildealmeida@gmail.com)

Fone: 81 9.9976-4185

---

---

---

---

---

---

---

---

86